



Zabıta Amirliği

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü



02/12/2011

Sayı : M.34.0.İBB.0.18.28-309.06.02/ 41740

Konu İTFAİYE RAPORU

YANGIN BAKIMINDAN İNCELENEN İŞ YERLERİNE AİT MUAYENE RAPORU

İLGİ ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 21-11-2011 Tarih ve 1984 Sayılı Yazısı

Bağlı olduğu ilçe belediyesi : ADALAR

İş yerinin açık adresi : BÜYÜKADA-NİZAM Mah. 23 NİSAN Cad. 53

İş Nevi : OTEL

Sahibinin Adı Soyadı : TURYAT TURZ. YAT.TİC.LTD.ŞTİ. SPLENDİD OTEL

Yapı Cinsi ve işyerinin Özellikleri : Adı geçen yer zemini ile 5 katlı binada olup zemin katı kagir, diğer katlar ahşaptır. Zemin kat girişi müstakil olup 4 adet çıkış kapısı vardır. Dahilinde doğalgaz ile çalıştırılan yemek ocakları ile kombi vardır. Kısmen depodur. 1. katı resepsiyon ve salon. 1.2 ve 3. katları yatak odalarıdır. (Binanın yola bakan tarafın zemini ile 5 katlı. arka bitişik tarafın zemini ile 5 katlı atrium tarzında olup atriumun etrafında odalar mevcuttur.)

Yangından Korunmak İçin Alınan Önlemler : Yeterli miktarda YSC, yangın dolabı, panele bağlı duman dedektörü, yangın ihbar alarm tesisatı, gaz alarm dedektörüne bağlı selanoid vana, acil aydınlatma ve çıkış yön levhası, binanın 1 adet kagir servis merdiveni ile 1 adet ahşap çatı katına ulaşmayan servis merdiveni olup dahili ara sahanlığından basamak uzunluğu 50-60 cm olan dairesel sactan yangın merdiveni vardır.

Yangın Eğitimi Alacakların Sayısı

Yangından Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler ve Sonuç

Yangından korunma yönetmeliğine göre servis merdivenine alternatif yerden basamak uzunluğu 100 cm olan düz kollu sahanlıklı zemine kadar inen ve sokağa müstakil çıkışı olan yangın merdiveni yaptırılması, binanın tamamına otomatik yağmurlama tesisatı çekilmesi, binanın kagir servis merdiveninin tüm katlarda yangına dayanıklı malzeme ile korunaklı duruma getirilmesi (hidrolik iticili yangın kapıları takılarak), atrium tarafına duman dedektörü ile bağlantılı yangın damperi yaptırılması, bodrum katında gaz alarm dedektörü olmayan alana gaz alarm dedektörü takılması gerektiğini arz ederim.

Düzenleyen-Kontrol Eden

M.SİNAN ADOĞAN

M.FATİH DEMİR

Numan BULBURU

Şükrü ÖZTÜRK

İTFAİYE DESTEK HİZ. ZABITA AMİRİ

İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI

Not

5000

ADALAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Sunulur.

Orhan AKYILDIZ
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ